

URAIAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan : Pengawasan Rehabilitasi Gedung Makodim 0711 Pemalang
Tahap 2
2. Pagu anggaran : Rp. 50.000.000,-
3. Lokasi Kegiatan : Kantor MAKODIM 0711 Pemalang
4. Tahun Anggaran : 2023
5. Jangka Waktu : 180 (Sembilan puluh) hari kalender
6. Ruang Lingkup Kegiatan :
 - a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
 - b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
 - c. Mengumpulkan data dan masukan dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
 - d. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Kontraktor
 - e. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan.
 - f. Membantu Pengelola Proyek dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan pendaftaran gedung sebagai bangunan gedung negara.
7. Penyajian data :
 - a. Laporan Akhir sejumlah 4 Buku.
 - b. Laporan Mingguan 4 Buku.
 - c. Laporan Bulanan 4 Buku.
8. Tenaga Ahli :

Personil/tenaga ahli yang diperlukan minimal memiliki kualifikasi keahlian yang kompeten di bidangnya.

 - a. 1 (satu) orang tenaga Team Leader berpendidikan S1 Teknik Sipil memiliki SKA Ahli Bangunan Gedung Muda (201) atau SKK Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung atau SKK Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung Pengalaman Kerja minimal 1th
 - b. 1 (satu) orang tenaga Inspector berpendidikan minimal STM Bangunan.
 - c. 1 (satu) orang tenaga Administrasi berpendidikan minimal SMK/SMA Sederajat.

9. Jenis Dan Jumlah Keluaran (Output) :

- a. Laporan Akhir sejumlah 4 Buku.
- b. Laporan Mingguan 4 Buku.
- c. Laporan Bulanan 4 Buku.

Pemalang, 17 Maret 2023
Kepala Bidang Jakoncipkataru
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Pemalang
Selaku PPK

SUKIRNO, ST., MM
NIP. 19651224 199403 1 009